TOYOTA CORONA RT130 1979-1980 / TT133 1981-1982

1 GRILLE GY '79-'80

2 GRILLE GY '81-'82

3 H/L DOOR CP/BKG '79-'80

4 H/L DOOR CP/GYM '81-'82





5 SIDE LAMP AMBER

NO	CODE	DESCRIPTION	MODEL	YEAR	OEM	PCS	NW	GW	M3	PART LINK
1	TYG002 NA	GRILLE GY '79-'80	RT130	'79-'80	53101-29075	5	4.00	5.00	0.0415	
2	TYG003 NA	GRILLE GY '81-'82	TT133	'81-'82	53101-29105	5	4.50	6.00	0.0500	
3	TYD002 LA	H/L DOOR CP/BKG '79-'80	RT130	'79-'80	53132-29105	20	1.00	2.00	0.0860	
	TYD002 RA	H/L DOOR CP/BKG '79-'80	RT130	'79-'80	53131-29125	20	1.00	2.00	0.0860	
4	TYD003 LA	H/L DOOR CP/GYM '81-'82	TT133	'81-'82	53132-29165	20	2.00	3.00	0.1337	
	TYD003 RA	H/L DOOR CP/GYM '81-'82	TT133	'81-'82	53131-29185	20	2.00	3.00	0.1337	
5	TYSL002 LA	SIDE LAMP AMBER	CORONA RT130	'79-'80	81740-29195	50	5.00	7.00	0.0600	
	TYSL002 RA	SIDE LAMP AMBER	CORONA RT130	'79-'80	81730-29205	20	2.00	4.00	0.0300	