TOYOTA HIACE LH172 2000-2002

1 GRILLE MAT GY (CAN'T SALE IN MYANMAR)

2 GRILLE CP/GYM

3 FRONT BUMPER

4 STEP PLATE

5 HEAD LAMP

6 CORNER LAMP

7 CORNER LAMP CRYSTAL

8 FOG LAMP

9 TAIL LAMP

NO	CODE	DESCRIPTION	MODEL	YEAR	OEM	PCS	NW	GW	M3	PART LINK
1	TYG088 NA	GRILLE MAT GY (CAN'T SALE IN MYANMAR)	HIACE LH172	'00-'02	53100-26180	5	5.63	7.06	0.1020	
2	TYG088 NB	GRILLE CP/GYM	HIACE LH172	'00-'02	53100-26190	5	5.63	7.06	0.1000	
3	TYB069 NA	FRONT BUMPER	HIACE LH172	'00-'02	52119-26904 (1)	1	4.39	4.72	0.0600	
4	TYPL088 LA	STEP PLATE LH	HIACE LH172	'00-'02	51774-26010-C0	1	0.24	0.73		
	TYPL088 RA	STEP PLATE RH	HIACE LH172	'00-'02	51773-26010-C0	1	0.24	0.73		
5	TYHL088 LA	HEAD LAMP LH	HIACE LH173	'99-'02	81150-26130	6	6.00	8.00	0.1720	
	TYHL088 RA	HEAD LAMP RH	HIACE LH173	'99-'02	81110-26230	6	6.00	8.00	0.1720	
6	TYCL088 LA	CORNER LAMP LH	HIACE LH172	'99-'02	81620-26080	20	8.00	10.00	0.1467	
	TYCL088 RA	CORNER LAMP RH	HIACE LH172	'99-'02	81610-26080	20	8.00	10.00	0.1467	
7	TYCL088 LB	CORNER LAMP LH CRYSTAL	HIACE LH172	'99-'02	81620-26070	20	8.00	10.00	0.1467	
	TYCL088 RB	CORNER LAMP RH CRYSTAL	HIACE LH172	'99-'02	81610-26070	20	8.00	10.00	0.1467	
8	TYFL088 LA	FOG LAMP LH	HIACE LH172	'99-'02	81220-26050	6	4.00	6.00	0.0967	
	TYFL088 RA	FOG LAMP RH	HIACE LH172	'99-'02	81220-26050	6	4.00	6.00	0.0967	
9	TYL088 LA	TAIL LAMP LH	HIACE LH172	'00-'02	81560-26330	10	6.00	8.00	0.0830	
	TYL088 RA	TAIL LAMP RH	HIACE LH172	'00-'02	81550-26330	10	6.00	8.00	0.0830	